

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	634
Fecha de inicio :	2022-03-09
Fecha de finalización :	2022-03-05

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	11:15	Hora de termino:	11:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicion ce pernos averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	DATIN
Área:	Almacen
trabajo a efectuar:	Reposicion de pernos averiados
tiempo estimado:	10 m

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma:

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma:

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento