

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	886
Fecha de inicio :	2022-04-23
Fecha de finalización :	2022-09-03

Hora de inicio:	16:20	Hora de termino:	16:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Monrovia
trabajo a efectuar:	Reposicion de Seguros (BOLAS)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento