

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	843
Fecha de inicio :	2023-02-23
Fecha de finalización :	2022-03-17

Hora de inicio:	12:10	Hora de termino:	12:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema hidráulico, chequeo y verificación del sistema según pauta de trabajo	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montañas
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Sistema hidráulico (para 1 Bron)
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento