

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	749
Fecha de inicio :	2022-08-08
Fecha de finalización :	2022-03-19

Hora de inicio:	16:20	Hora de termino:	16:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: caja de tablero en buenas condiciones	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>


Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Almuerzo
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Reparar el Caja de Tablero (Buen estado)
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento