

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	857
Fecha de inicio :	2022-08-24
Fecha de finalización :	2022-03-18

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	13:40	Hora de termino:	13:50
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema de freno remplazo de componentes, chequeo y verificación	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Unidad Heco
Área:	Mantenimiento
trabajo a efectuar:	Reparación de freno (Brazo)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento