

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	856
Fecha de inicio :	2022-08-24
Fecha de finalización :	2022-03-18

mantenimiento
copia: jefe de
departamento
original: electricista del

Hora de inicio:	14:00	Hora de termino:	14:15
-----------------	-------	------------------	-------

tiempo estimado:

Descripción del trabajo: sistema electrico reparacion de componentes

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:

CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Amold Huevo
Área:	Sistema eléctrico
trabajo a efectuar:	Hacer un cableado plano en Pasadizo
tiempo estimado:	15 ms

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento