

Proveedor externo  
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	854
Fecha de inicio :	2022-08-24
Fecha de finalización :	2022-03-18

Proveedor externo  
Actividad Interna

Hora de inicio:	16:30	Hora de termino:	16:40
-----------------	-------	------------------	-------


Descripción del trabajo: engrase de equipo parte y piezas según pauta de trabajo	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Unidad Heco
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Engrase el equipo de pintura
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo  
copias: Jefe de  
mantenimiento

original: Ejecutor del  
trabajo  
copias: Jefe de  
mantenimiento