

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	885
Fecha de inicio :	2022-04-23
Fecha de finalización :	2022-03-19

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	12:35	Hora de termino:	12:45
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Almuerzo
Área:	Offices
trabajo a efectuar:	Ver verticalidad de la instalación (B-on)
tiempo estimado:	10

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: _____

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo
copias: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento