

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	932
Fecha de inicio :	2022-04-24
Fecha de finalización :	2022-04-17

Hora de inicio:	12:20	Hora de termino:	12:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Monkeyes
Área:	Minicam
trabajo a efectuar:	Alarma de Reversa (estruendo)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento