

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	933
Fecha de inicio :	2022-04-24
Fecha de finalización :	2022-04-17

Hora de inicio:	17:30	Hora de termino:	17:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: llantas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Montaña
Área:	Montaña
trabajo a efectuar:	Control de llantas de Montaña
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento