

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	966
Fecha de inicio :	2022-04-25
Fecha de finalización :	2022-04-30

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:30
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo:
esta fallando bateria

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Almacen
Área:	Mantenimiento
trabajo a efectuar:	Reparación de batería (1000 cc amperos)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento