

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	956
Fecha de inicio :	2022-06-08
Fecha de finalización :	2022-05-04

Hora de inicio:	9:45	Hora de termino:	9:55
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Oficina
Área:	Oficina
trabajo a efectuar:	verticalidad de la instalación (Bucenas)
tiempo estimado:	10 m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento