

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	690
Fecha de inicio :	2022-06-06
Fecha de finalización :	2022-05-19

Hora de inicio:	10:40	Hora de termino:	10:50
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: pintura en buen estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Motop
Área:	Manten
trabajo a efectuar:	Pintura en buen estado
tiempo estimado:	10 m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento