

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	960
Fecha de inicio :	2022-05-25
Fecha de finalización :	2022-05-19

Hora de inicio:	11:05	Hora de termino:	11:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
alarma de reversa

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Montaguera
Área:	Mantenimiento
trabajo a efectuar:	Centrar Alarma de Reversa (cct-2do)
tiempo estimado:	15m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copía: Jefe de mantenimiento