

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No : 702

Fecha de inicio : 2022-06-08

Fecha de finalización : 2022-06-03

Hora de inicio: 9:50

Hora de termino: 10:00

Descripción del trabajo:
reposicione seguros faltantes (patin)

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:

CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :

Cantidad :

Repuestos utilizados :

Cantidad :

Equipo o instalación:

Área:

trabajo a efectuar:

tiempo estimado:

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma:

Firma:

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento