

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	705
Fecha de inicio :	2022-06-10
Fecha de finalización :	2022-06-05

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	9:15	Hora de termino:	9:30
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: reposicion ce pernos averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	PREVENTIVO:
	CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Abasco
trabajo a efectuar:	Reposicion de pernos averiados (Borne central)
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento