

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1062
Fecha de inicio :	2022-07-24
Fecha de finalización :	2022-06-12

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:50
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo:
cambio de rodamiento en mal estado

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Cambio de rodamiento (Buer C-Tm.)
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copla: Jefe de mantenimiento