

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1025
Fecha de inicio :	2022-06-20
Fecha de finalización :	2022-06-18

Hora de inicio:	10:15	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Revisar balatas, funciona si o no	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	BALATA NISSAN
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	REVISAR Balatas (Verificar estado de vida de las balatas)
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento