

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1030
Fecha de inicio :	2022-06-26
Fecha de finalización :	2022-06-19

Hora de inicio:	10:25	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: colocar claxon	TIPO DE MANTENIMIENTO:		
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>	

Herramientas utilizadas :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Motor
Área:	Motor
trabajo a efectuar:	Colocar claxon (Se este trabado)
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento