

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1028
Fecha de inicio :	2022-06-26
Fecha de finalización :	2022-06-19

Hora de inicio:	10:40	Hora de termino:	10:50
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: luces delanteras	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montaña
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Coche. Las luces (se está a trabajar)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento