

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1026
Fecha de inicio :	2022-06-26
Fecha de finalización :	2022-06-19

Hora de inicio:	11:10	Hora de termino:	11:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
alarma de reversa

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Motor de la casa
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Revisión de la alarma de reversa por la casa de la casa
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento