

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1050
Fecha de inicio :	2022-12-07
Fecha de finalización :	2022-06-24

Hora de inicio:	18:00	Hora de termino:	18:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: rotulos con limites de carga visible	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Refuter
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Rotulas calmatid amc (se encierran Brer)
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma:   
Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento