

Proveedor externo

Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1022
Fecha de inicio :	2022-07-21
Fecha de finalización :	2022-06-25

Hora de inicio:	9:10	Hora de termino:	9:20
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: Revisar las gavetas de las lamparas , sus contactos y soportes	TIPO DE MANTENIMIENTO:		
	PREVENTIVO:		
	CORRECTIVO:		

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Almuerzo
Área:	Oficina
trabajo a efectuar:	Revisar la Gaveta se encuentra bien
tiempo estimado:	

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento

WEKDIS