

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1106
Fecha de inicio :	2022-07-21
Fecha de finalización :	2022-07-08

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
revisar balastaras , funciona si o no

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Almacén
Área:	Oficinas
trabajo a efectuar:	Revisar Balastaras (S. Funciona)
tiempo estimado:	20 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento