

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1042
Fecha de inicio :	2023-06-05
Fecha de finalización :	2022-07-13

Hora de inicio:	9:10	Hora de termino:	9:30
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: sistema de freno (chequeo y verificación del sistema según pauta de trabajo)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	<i>Maquina</i>
Área:	<i>Almuerzo</i>
trabajo a efectuar:	<i>Sistema de freno (chequeo)</i>
tiempo estimado:	<i>1 hora</i>

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento