

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1055
Fecha de inicio :	2022-12-07
Fecha de finalización :	2022-07-15

Hora de inicio:	10:30	Hora de termino:	10:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
sistema de freno(emplazo de componentes, chequeo y verificación del sistema segun pauta de trabajo)

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:



CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :

0

Cantidad :

0

Repuestos utilizados :

0

Cantidad :

0

Equipo o instalación:

Mantenencia

Área:

Almacén

trabajo a efectuar:

Sistema de frenos (se chequea y frenos bien)

tiempo estimado:

10 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma:

Firma:

original: Ejecutor del trabajo

copa: Jefe de mantenimiento