

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1118
Fecha de inicio :	2022-07-27
Fecha de finalización :	2022-07-21

Hora de inicio:	10:10	Hora de termino:	10:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: colocar claxon	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montañas
Área:	Monrovia
trabajo a efectuar:	Colocar claxon (Se está controlando)
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copla: Jefe de  
mantenimiento