

Proveedor externo  
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1116
Fecha de inicio :	2022-07-27
Fecha de finalización :	2022-07-21

Hora de inicio:	10:25	Hora de termino:	10:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: luces delanteras	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>	
	<b>PREVENTIVO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>CORRECTIVO:</b>	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montar
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Luces delanteras ESE certificar
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento