

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1115
Fecha de inicio :	2022-07-27
Fecha de finalización :	2022-07-21

Hora de inicio:	11:20	Hora de termino:	11:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
llantas

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	<i>Anticaya</i>
Área:	<i>Almácigo</i>
trabajo a efectuar:	<i>Reparar llantas</i>
tiempo estimado:	<i>1 hora</i>

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento