

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1114
Fecha de inicio :	2022-07-27
Fecha de finalización :	2022-07-21

Hora de inicio:	11:40	Hora de termino:	11:50
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	Ø			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	6			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Mantecayas
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Alcance de Rueda
tiempo estimado:	10ms

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento