

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1049
Fecha de inicio :	2022-12-07
Fecha de finalización :	2022-07-22

Hora de inicio:	11:35	Hora de termino:	11:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
señalización de ruta de evacuación y salidas de emergencia visibles

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>


Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	6			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Almuerzo
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Señalización de ruta de evacuación (según planos)
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento

