

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1176
Fecha de inicio :	2022-09-08
Fecha de finalización :	2022-07-28

Hora de inicio:	10:10	Hora de termino:	10:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATRU
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Cambio de llantas del patrón (BDS en estado)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento