

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1173
Fecha de inicio :	2022-09-08
Fecha de finalización :	2022-08-04

Hora de inicio:	9:40	Hora de termino:	9:50
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo:
verticalidad en la instalacion

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:

CORRECTIVO:


Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	0
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	verticalidad de la instalación
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento