

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Orden de trabajo No : | 1234 |
| Fecha de inicio : | 2022-09-14 |
| Fecha de finalización : | 2022-08-20 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 10:20 | Hora de termino: | 10:30 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del trabajo: cambiar las líneas | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | CORRECTIVO: | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | 0 | | | |
| Cantidad : | 0 | | | |

| | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | 0 | | | |
| Cantidad : | 0 | | | |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Equipo o instalación: | Peso d' Aluminio |
| Área: | Mmuri |
| trabajo a efectuar: | Comba la línea (redondo) |
| tiempo estimado: | 10min |

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma:

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento