

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1179
Fecha de inicio :	2022-08-28
Fecha de finalización :	2022-08-21

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:40
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Motociclos
Área:	Manten
trabajo a efectuar:	Alman de reversa (cableado)
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma:

Firma:

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento