

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1180
Fecha de inicio :	2022-08-28
Fecha de finalización :	2022-08-21

Hora de inicio:	9:45	Hora de termino:	9:50
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: llantas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>


Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montañas
Área:	Mesa
trabajo a efectuar:	Revisa de llantas
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento