

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	901
Fecha de inicio :	2022-09-11
Fecha de finalización :	2022-09-04

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:40
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo:  
reposicion ce pernos averiados

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATRO
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Reposicion de pernos
tiempo estimado:	1 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma:

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento