

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1286
Fecha de inicio :	2022-10-24
Fecha de finalización :	2022-09-12

Hora de inicio:	10:10	Hora de termino:	10:00
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	6			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Pavir
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	cambio de Rodamiento
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento