

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1247
Fecha de inicio :	2022-11-21
Fecha de finalización :	2022-09-14

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	10:10	Hora de termino:	10:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: luces traseras	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	1			
Cantidad :	1			

Equipo o instalación:	Bole de Nissan
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Luces Traseras (1 combi. 0)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento