

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1283
Fecha de inicio :	2022-10-24
Fecha de finalización :	2022-09-19

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	16:50	Hora de termino:	11:00
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Piso
Área:	Monro
trabajo a efectuar:	Baja Estado
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento