

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1199
Fecha de inicio :	2023-08-09
Fecha de finalización :	2022-09-16

Hora de inicio:	9:20	Hora de termino:	9:30
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo:  
caja de tablero en buenas condiciones

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Oficina
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Revisar el TABlero (en buenas estado)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copía: Jefe de  
mantenimiento