

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1276
Fecha de inicio :	2022-09-29
Fecha de finalización :	2022-09-22

Proveedor externo  
Actividad Interna

Hora de inicio:	10:20	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: colocar claxon	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montañas
Área:	Muena
trabajo a efectuar:	colocar claxon (centro)
tiempo estimado:	10min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copía: Jefe de  
mantenimiento