

Proveedor externo  
Actividad Interna

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No :   | 1274       |
| Fecha de inicio :       | 2022-09-29 |
| Fecha de finalización : | 2022-09-22 |

Proveedor externo  
Actividad Interna

|                 |       |                  |       |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 10:40 | Hora de termino: | 10:50 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

|  |                        |                                     |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del trabajo:<br>luces delanteras | TIPO DE MANTENIMIENTO: |                                     |
|  | PREVENTIVO:            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | CORRECTIVO:            | <input type="checkbox"/>            |

|                           |   |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | C |  |  |  |
| Cantidad :                | 2 |  |  |  |

|                        |   |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | 0 |  |  |  |
| Cantidad :             | 0 |  |  |  |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Equipo o instalación: | Motor                         |
| Área:                 | Motor                         |
| trabajo a efectuar:   | Cablea de la del motor Capura |
| tiempo estimado:      | 10 min                        |

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento