

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1272
Fecha de inicio :	2022-09-29
Fecha de finalización :	2022-09-22

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	11:20	Hora de termino:	11:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Antecarga
Área:	Moncon
trabajo a efectuar:	Cadu a lora de lura (antecarga)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento