

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1315
Fecha de inicio :	2022-10-24
Fecha de finalización :	2022-10-11

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	02:01
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: revisar balastaras , funciona si o no	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Oficina
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Revisar Balastaras
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: _____

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento