

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	957
Fecha de inicio :	2022-10-24
Fecha de finalización :	2022-10-19

Hora de inicio:	9:45	Hora de termino:	9:55
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	reposición de seguros faltantes (Bueno)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento