

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1320
Fecha de inicio :	2022-10-30
Fecha de finalización :	2022-10-24

Hora de inicio:	10:30	Hora de termino:	10:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Motor
Área:	Motor
trabajo a efectuar:	Maneja de la Cartera
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento