

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1349
Fecha de inicio :	2022-12-09
Fecha de finalización :	2022-10-28

Hora de inicio:	10:30	Hora de termino:	10:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIO
Area:	Almacen
trabajo a efectuar:	Cambio de rodent. (Esten Bros)
tiempo estimado:	10mn

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma:

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento