

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1043
Fecha de inicio :	2023-06-05
Fecha de finalización :	2022-11-30

Hora de inicio:	10:15	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: pintura y mano de obra	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Montacargas
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Centro pintura y mano de obra (central)
tiempo estimado:	15 m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma:

Firma:

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento