

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1174
Fecha de inicio :	2022-12-09
Fecha de finalización :	2023-01-19

Proveedor externo  
Actividad Interna

Hora de inicio:	8:00	Hora de termino:	8:30
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Patin
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Reposar seguros (Brazos)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento